

# Slecht weer gooit roet in het eten bij de renovatie van de Domtoren

---



Inrichting van de bouwplaats rond de Domtoren.

FOTO AD

natuurstenen onderdelen moeten worden vervangen. Roestend ijzerwerk beschadigt de stenen, die daardoor afbrokkelen.

---

## UTRECHT

FREKE REMMERS

Het zit niet mee met de inspectie van de Domtoren in Utrecht, nodig ter voorbereiding van de renovatie. Het slechte weer gooit roet in het eten.

Het bouwen van de steiger in en rondom de top van de Domtoren is met een week vertraagd. Het slechte weer van vorige week met overvloedige regenval is de oorzaak.

De planning rondom het restauratieonderzoek naar de Domtoren liep vorige week al averij op. De hoogwerker waarmee de onderste 70 meter van de eeuwenoude toren geïnspecteerd zou worden zou er vorige week dinsdag staan, maar dat gebeurt nu vandaag.

De hoogwerker reikt tot 88 meter hoog en blijft twee dagen staan. Pas volgende week wordt begonnen met de steigerbouw in en rondom de lantaarn, tussen de 70 en 95 meter hoog. Dat zou eigenlijk vandaag van start zijn gegaan.

De afgelopen week is wel druk gebouwd aan de bouwlift. Abseilers hebben gaten geboord in de toren zodat de bouwlift er stevig in verankerd zit. Die gaten kunnen later weer worden weggewerkt.

Monumentenwacht concludeerde begin 2016 dat de Domtoren toe is aan groot onderhoud. Voegwerk en