

File door weg reparaties

Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is gisteravond een file van 26 kilometer lang ontstaan als gevolg van spoedreparaties, meldde de ANWB. „Dit soort reparaties zie je vaker na vorst en sneeuw bij zoab-wegen. Smeltwater zakt in de open constructie en later befrist dat weer. Dat levert gaten op die opgevuld moeten worden.”